0000100168

# 臺東縣消防局消防安全檢查紀錄表

附件5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢查種類 | ☑第一種 □第三種 | 檢查類型 | □平時檢查 □檢修申報專業性複查 □聯合抽查<br>□檢舉案件 □營利事業登記 ☑其他 [illegible] | 檢查單位 | 災害預防科<br>安全檢查隊 | 檢查日期 | 108 年 07 月 24 日 |
| 場所名稱 | 馬蘭榮譽國民之家 | 地址 | 台東 鄉鎮市區 更生 路街 段 巷 弄 1010 號 | | | | |
| 管理權人姓名（名稱） | 葉慶碩 | 國民身分證統一編號 | V100768768 | 最近一次受理檢修申報日期 | | 檢修機構名稱 | 檢修人員 |

適用法令及條次：
- ☑消防法第 6 條
- □各類場所消防安全設備設置標準（____年____月____日發布或修正）
- □建築技術規則高層建築物專章
- □建築技術規則
- □台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布）
- □舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法

## 滅火設備

（項別／檢查情形／檢修申報複查）

**滅火器（大型滅火器）**
- ☑符合
- □配件損壞
- □數量不足（____滅火效能值）
- □壓力不足
- □其他 業已改善

檢修申報複查：□外觀 □性能

**室內外消防栓設備**
- ☑符合（測試放水壓力____kg/cm2）
- □幫浦組件故障
- □箱內裝備不足或損壞
- □消防栓箱操作障礙
- □水壓不足（____kg/cm2）
- □送水口損壞或未標示
- □啟動裝置故障
- □底閥故障
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他 業已改善

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**自動撒水設備**
- □符合 □各樓層均設 □十一樓以上設
- □幫浦組件故障
- □撒水頭損壞或拆除
- □撒水頭淨空間不足
- □查驗管拆除
- □送水口損壞或未標示
- □警報裝置故障
- □末端查驗閥放水壓力不足
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**水霧滅火設備**
- □符合
- □幫浦組件故障
- □排水設備不符
- □水霧頭損壞或拆除
- □水霧頭放水障礙
- □感知撒水頭損壞或拆除
- □送水口損壞或未標示
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**泡沫滅火設備**
- □符合
- □幫浦組件故障
- □原液量不足或變質
- □泡沫頭損壞或拆除
- □感知撒水頭損壞或拆除
- □警報裝置故障
- □泡沫頭放水障礙
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**海龍、乾粉、CO2 滅火設備**
- □符合
- □啟動裝置故障
- □控制盤故障
- □警報裝置故障
- □噴頭損壞或拆除
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

## 警報設備

**火警自動、手動警報設備**
- ☑符合 □分區鳴動 □一齊鳴動
- □受信總機故障
- □探測器損壞或拆除
- □手動報警機故障或拆除
- □報警標示燈故障
- □火警警鈴故障
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符 業已改善
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**瓦斯漏氣火警自動警報設備**
- □符合
- □受信總機故障
- □檢知器損壞或拆除
- □瓦斯表示燈故障或拆除
- □警報裝置故障
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**緊急廣播設備**
- ☑符合（測試音壓____dB）
- □擴音機故障或拆除
- □無法強制廣播
- □揚聲器數量不足
- □音壓不足（____dB）
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符 業已改善
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

## 緊急電源

**發電機**
- □符合
- □故障
- □自動切換裝置故障
- □其他____

**蓄電池設備**
- □符合
- □容量不足
- □電池組損壞
- □其他____

## 避難逃生設備

**出口標示燈**
- ☑符合
- □故障或拆除
- □照度不足
- □規格不符
- □其他 業已改善

檢修申報複查：□外觀 □性能

**避難方向指示燈**
- ☑符合
- □故障或拆除
- □照度不足
- □規格不符
- □其他 業已改善

檢修申報複查：□外觀 □性能

**緊急照明設備**
- ☑符合
- □故障或拆除
- □照度不足
- □規格不符
- □其他 業已改善

檢修申報複查：□外觀 □性能

**避難器具**
- ☑符合
- □故障或拆除
- □開口封閉（操作面積不足）
- □下降空間障礙
- □標示脫落或拆除 業已改善
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

## 消防搶救上必要設施

**連結送水管**
- □符合
- □中繼幫浦組件故障
- □緊急聯絡電話故障
- □手動啟動裝置故障
- □水帶箱裝備不足
- □啟動表示燈故障
- □出水口損壞或遮蔽
- □送水口標示脫落或損壞
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □中繼幫浦□專用□兼用，設於____層
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**消防專用蓄水池**
- □符合
- □幫浦組件故障
- □手動啟動裝置故障
- □採水口（投入孔）標示脫落
- □有效水量不足（____$m^3$）
- □緊急聯絡電話故障
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**緊急昇降機、排煙進風、特別安全梯間設備**
- □符合
- □排煙（進風）機故障
- □排煙（進風）口故障或遮蔽
- □進風口面積不足
- □連動用探測器未設或故障
- □手動啟動開關故障或未設
- □排煙受信總機故障
- □排煙（進風）量不足（____$m^3$/分）
- □排煙口高度或面積不足
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**室內排煙設備**
- □符合
- □排煙機故障
- □防火閘門故障或遮蔽
- □連動用探測器故障或未設
- □排煙總機（控制盤）故障
- □排煙量不足（____$m^3$/分）
- □防煙區劃未設或損壞
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**緊急電源插座**
- □符合
- □標示脫落
- □220 V 相序不符
- □未接緊急電源
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

**無線電通信輔助設備**
- □符合（無線實際通話測試）
- □未設
- □增幅器分配器未設或損壞
- □接頭未標示
- □洩波同軸電纜損壞
- □耐燃保護不符
- □耐熱保護不符
- □其他____

檢修申報複查：□外觀 □性能

## 防火管理
- □符合（演練日期：____）
- □本場所免設防火管理人
- □未遴用防火管理人（含異動）
- □未製定消防防護計畫（含共同、變更及施工）
- □未實施自衛消防編組訓練
- □未依消防防護計畫執行防火管理事項（上次演練日期：____）
- □防火管理人未接受複訓
- □其他____

## 檢修申報（確認性）（複查）
- □符合
- □____年____半年未檢修申報
- □其他
- □重複專技人員不實檢修（本項供專業性複查勾選）

## 防焰物品
- □符合
- □地毯□窗簾□____未使用防焰標示物品
- □現場未設有應使用防焰標示之物品
- □本場所得免設防焰標示物品
- □其他____

## 其他設備
- □____設備，□符合 □不符合
- □____設備，□符合 □不符合
- □____設備，□符合 □不符合
- □____設備，□符合 □不符合

檢修申報複查：□外觀 □性能 □綜合

## 備註

經檢（複）查 貴場所：
- □符合規定。
- □檢查不符合規定：□消防設備□檢修申報□防火管理□防焰規制不符合法令規定，開具____號限期改善通知單，定____年____月____日。
- ☑業已改善。
- □複查不符合規定：□消防設備□檢修申報□防火管理□防焰規制不符合法令規定，開具____號舉發單，定____年____月____日。
- □其他：

防焰地毯號碼：　防焰窗簾號碼：　其他防焰物品號碼：

收發 108.7.24

## 簽名或蓋章

| 消防設備師（士） | 管理權人或現場有關人員 | 檢查及會同人員 | 審核人員 |
|---|---|---|---|
| | 葛君儀 | 隊員杜佳憲<br>隊員江仁豪 | 審核：<br>校對： |